

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1 от 07.07.2016г.**

ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск СП «ДЮСШ№1»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект дополнительного образования**
1.2. Адрес объекта **446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.Крестьянская - 6**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из **2** этажей, ДЮСШ№1 занимает 1 этаж, **1044,05** м.кв.
- наличие прилегающего земельного участка: **да, 1679,1** кв.м;
1.4. Год постройки здания - **1951 г.п.**, последнего капитального ремонта – **не проводился**;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не запланировано**.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22 городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение «Детско-юношеская спортивная школа№1» (ГБОУ СОШ №22 СП «ДЮСШ№1» г.о. Чапаевск)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская - 6**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**
по направлению из города – маршрутное такси №16
По направлению из п. Титовка – маршрутное такси №10
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**
3.2.2 время движения (пешком): **10 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение № на плане	Приложение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ</i>		№1
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ</i>		№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ</i>		№7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>		№9
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>		№10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ</i>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>		№7 №8

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект не адаптирован для посещения граждан с ограниченными возможностями инвалидов. Нет пешеходных дорожек к объекту, рядом с обеих сторон находятся частные жилые дома и объект инфраструктуры.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации материально-технической базы, наличия и обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг. В санитарно-гигиенических помещениях - разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки). Установить систему информации на объекте:- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки).

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Требуется замена покрытия пришкольной площадки, ведущей к образовательному учреждению; требуется размещение информации об объекте для МГН на всё время в течении суток эксплуатации учреждения.

Входная группа:

Установить звуковой маяк у входа. Организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

Зона оказания услуги:

Организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

Пути движения внутри здания:

Оборудовать систему знаковых навигаций на всём пути движения.

Санитарно-бытовые помещения:

В гардеробе увеличить ширину прохода до 80 см..

Средства информации и телекоммуникации:

Организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР, восстановление асфальтового покрытия на территории школы
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: не запланировано
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДП-И(О,У)

- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;
- 4.4.6. другое _____.
- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования с фотофиксацией:

1. Территорий, прилегающей к объекту - 3 л.
2. Входа (входов) в здание - 5 л.
3. Путей движения внутри здания - 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта - 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений - 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте - 5 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск _____ М.Ю. Уваровский

Заместитель директора
по административно-хозяйственной части _____ Е.А. Нургалева



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22
городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение «детско-юношеская спортивная школа №1»
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская - 6
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№1	-отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ -отсутствует пешеходная дорожка	О,С	- установить информацию об ОСИ на въезде для транспорта; - реконструкция	Орг, ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№7, №8	не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения. Пути движения от остановки - на пути движения нерегулируемый пешеходный переход; - на пути движения отсутствуют бордюры; - нарушена целостность дорожного покрытия по пути встречаются ямы и выбоины; - отсутствует навигация по пути	С,О,Г	- восстановить целостность покрытия (выбоины, трещинки, скосы) путей движения до ОСИ; - ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее	ТР, Орг.

					движения к ОСИ;		2,0x1,8 м для обеспечения возможности разезда инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 5.1.7;	
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет				С,О,Г		
1.5	Автостоянка и парковка	нет				С,О,Г		ТР, Орг.
	ОБЩИЕ Требования к зоне						<p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;</p> <p>Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-И (О,Г,У)</i>		№2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

**I Результаты обследования:
в здание главный вход, (№1,№2 запасной вход)**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22
городского округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение «детско-юношеская спортивная школа.№1»
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская - 6**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	;			
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	нет				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом всех выходов;	С	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	ТР, ТСП, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть		Фото №2		О, С		

2.5	Тамбур	есть	Фото №3, №4	- на входе №1, №2 отсутствуют резиновые грязеотталкивающие коврики, что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	О, С		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	Фото№	
Вход в здание	<i>ДП-И (Г, С, О)</i>		Фото№1,2	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП



**Дверь главного входа
Фото №1**



**Территория, прилегающая к зданию
Фото №2**



Тамбур1
Фото №3



Тамбур2
Фото №4



**Вход в фойе (вестибюль)
Фото №5**



**Запасной выход
Фото №6**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22
городского округа Чапаевск Самарской области структурного подразделения «детско-юношеская спортивная школа №1»
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крестьянская - 6**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	нет		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствует мнемосхема; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен; - места отдыха и ожидания для МГН не выделены; - по ходу движения присутствуют элементы выступающие за плоскость стен более нормативных требований. - не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия, с нарушением слуха 	все	<ul style="list-style-type: none"> - разработать маршрут во все места общего пользования для МГН, или выделить зону общего пользования, максимально приближенную к входу доступному для МГН; - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен 	Орг, ТСР

					и с нарушением зрения		более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. СП 59.13330.2016 п. 6.2.6.	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет	нет				
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	нет	есть	Съемный пандус деревянный не соответствует нормам ПБ	С,О, Г	- приобрести съемный пандус	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет				
3.5	Дверь запасного выхода	есть				все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		нет	- не обозначены пути эвакуации для МГН;	все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДУ-И (О,Г,У,)</i>		№7, №8	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт



Пути движения внутри здания
Фото №7



Пути движения внутри здания
Фото №8



**Зона целевого назначения спортивный зал
Фото №9**



**Зал тяжелой атлетики
Фото №10**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22
городского округа Чапаевск Самарской области
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крымская, 1
Наименование объекта, адрес**

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (О,С,Г,У)</i>		№9,№10	Организационные мероприятия, ТСП

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22
городского округа Чапаевск Самарской области
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крымская, 1**


Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Фото №12		С,О		Орг,
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						Орг,
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			-	все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	Орг,

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (Г,О,Г,У)</i>		Фото №11,	



Сан.узел для учащихся

Фото № 11




Туалет для учащихся

Фото № 12



Φοτο№13



Φοτο№14

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №22
городского округа Чапаевск Самарской области
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Крымская, 1
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				все	Обеспечить в соответствии нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - отсутствует радиотрансляция в здании.	С,Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - оборудовать радиотрансляцией здание.	Ремонт, ТСР, Орг.
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; - отсутствуют направляющие	С	информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием	Ремонт, ТСР, Орг.

				<p>поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;</p> <p>- отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)</p>		<p>рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <p>- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);</p> <p>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения СП 59.13330.2016, п.6.5.9;</p> <p>- таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 х 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.</p> <p>- нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки;</p> <p>- разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

							к эвакуационному выходу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.</p> <p>(п. 5.5 СП 59.13330.2012).</p> <p>для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур; 	Орг, ТСР, ТР

							<p>- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (О,Г,У,)</i>			Организационные мероприятия, ТСП



План эвакуации (1 этаж)

Фото № 15

